

# Machiniste CNC

## Les Vaisseliers JB et Filles inc.

### Description de l'offre d'emploi

Usinage de pièces en bois et opérer une machine numérique. Bonne lecture et comprendre les plans et instructions techniques. Faire la vérification des pièces usinées.

### Responsabilités

Le machiniste est chargé de démarrer, préparer et configurer la machine ainsi que les outils nécessaires pour l'usinage des pièces de bois sur la machine CNC à 3 axes. Il est responsable de vérifier les pièces usinées et l'outillage pour garantir et respecter les normes de qualité établie et respecter les délais de production.

Le machiniste doit être en mesure de démontrer une facilité à lire et interpréter correctement les plans d'usinage, les dessins techniques et d'assemblage et à faire l'inspection de ses pièces usinées de façon à s'assurer qu'elles respectent les standards de qualité de l'entreprise. Il doit vérifier le programme, installer l'outillage et ajuster les paramètres de la machine numérique et faire l'entretien préventif de son équipement.

### Compétences exigées

Être ponctuel et en bonne forme physique.

### Diplôme(s)

- Aucun

**Lieu de travail :** Maskinongé

**Nombre d'années d'expérience requises :** 0-2 ans

**Nombre d'heures par semaine :** 40

**Salaire horaire :** à discuter

**Horaire de travail :** Jour

**Statut de l'emploi:** Temps plein

**Date d'entrée en fonction :** Maintenant

### Informations additionnelles

Avantages :

- 3 semaines de vacances payées + 6 jours payés dans le temps des Fêtes;
- Assurances collectives;
- Horaire : 4 jours de 10h / jours, du lundi au jeudi. Fin de semaine de 3 jours à toutes les semaines.

### Adresse

1, boulevard Est  
Maskinongé (Québec)  
J0K 1N0

- Tel. : 819 227-2961

[maxime@vaisseliersjb.com](mailto:maxime@vaisseliersjb.com)

## **Comment postuler**

**À l'attention de :**

Maxime Béland, Directeur de production

**Par courriel:** [maxime@vaisseliersjb.com](mailto:maxime@vaisseliersjb.com)

**Par téléphone:** 819 227-2961

**En personne**