

Machiniste CNC

Les Vaisseliers JB et Filles inc.

Description de l'offre d'emploi

Usinage de pièces en bois et opérer une machine numérique. Bonne lecture et comprendre les plans et instructions techniques. Faire la vérification des pièces usinées.

Responsabilités

Le machiniste est chargé de démarrer, préparer et configurer la machine ainsi que les outils nécessaires pour l'usinage des pièces de bois sur la machine CNC à 3 axes. Il est responsable de vérifier les pièces usinées et l'outillage pour garantir et respecter les normes de qualité établie et respecter les délais de production.

Le machiniste doit être en mesure de démontrer une facilité à lire et interpréter correctement les plans d'usinage, les dessins techniques et d'assemblage et à faire l'inspection de ses pièces usinées de façon à s'assurer qu'elles respectent les standards de qualité de l'entreprise. Il doit vérifier le programme, installer l'outillage et ajuster les paramètres de la machine numérique et faire l'entretien préventif de son équipement.

Compétences exigées

Être ponctuel et en bonne forme physique.

Diplôme(s)

- Aucun

Lieu de travail : Maskinongé

Nombre d'années d'expérience requises : 0-2 ans

Nombre d'heures par semaine : 40

Salaire horaire : à discuter

Horaire de travail : Jour

Statut de l'emploi: Temps plein

Date d'entrée en fonction : Maintenant

Informations additionnelles

Avantages :

- 3 semaines de vacances payées + 6 jours payés dans le temps des Fêtes;
- Assurances collectives;
- Horaire : 4 jours de 10h / jours, du lundi au jeudi. Fin de semaine de 3 jours à toutes les semaines.

Adresse

1, boulevard Est
Maskinongé (Québec)
J0K 1N0

- Tel. : 819 227-2961

maxime@vaisseliersjb.com

Comment postuler

À l'attention de :

Maxime Béland, Directeur de production

Par courriel: maxime@vaisseliersjb.com

Par téléphone: 819 227-2961

En personne